

Gemeinde Ilsfeld  
Bürgermeisteramt  
Rathausstr. 8  
74360 Ilsfeld

Datum: 15.07.2022  
Unser Zeichen: LMa  
Ihr Zeichen:  
Sachbearbeiter: Frau Malon  
Telefon-DW: 07961/924916-29

## Ilsfeld-Schozach, Sturmfederhalle

### Hinweis zu BSK-Mängeln

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bei erneuter, wiederkehrender Prüfung der im o.g. Objekt verbauten Brandschutzklappen, sind die aus dem Vorjahr dokumentierten Mängel noch immer zu verzeichnen. Eine Beseitigung der Mängel ist nicht feststellbar.

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass die von uns dokumentierten Mängel teils schwerwiegend sind und eine einwandfreie Funktion der Komponenten nicht sichergestellt ist. Bei Brandschutzklappen handelt es sich um sicherheitstechnische Bauteile. Sowohl die regelmäßige Wartung als auch der genau definierte Einbau in Wänden und Decken sind in der Herstellerzulassung vorgeschrieben. Diese Bauteile sind gemäß Landesbauordnung (LBO) und Lüftungsanlagen-Richtlinie (LüAR) erforderlich und vorgeschrieben, sie müssen im Brandfall betriebssicher und wirksam sein.

Bei schwerwiegenden Mängeln ist diese Grundfunktion nicht gewährleistet und kann so Auswirkung auf die Baugenehmigung und die Betriebserlaubnis des Gebäudes, sowie auch ihren Versicherungsschutz haben.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es in Ihrer Betreiberverantwortung liegt die vorliegenden Mängel umgehend beheben zu lassen, wir können für keine hieraus resultierenden Personen- und Sachschäden haftbar gemacht werden.

Unserer Hinweispflicht als Sachkundiger sind wir mit diesem Schreiben in vollem Umfang nachgekommen.

Mit freundlichen Grüßen




i.A. Wolfgang Mezödi



i.A. Laura Malon

Luft- und Klimatechnik GmbH • Lindenstraße 37 • 73479 Ellwangen

Gemeinde Ilsfeld  
Bürgermeisteramt  
Hauptstr. 8  
73460 Ilsfeld



Bei Zahlung bitte Kunden- und Rechnungsnummer angeben

Rechnung - Nr: 405969  
Kunden-Nr.: 00010036  
Beleg-Datum: 15.07.2022  
Ihre Bestell-Nr.: Wartungsvertrag  
Ihr Auftrag vom: 10.11.2020  
Leistungserbringung: 22.06.2022  
Unser Zeichen: LMa  
Unsere Lieferanten-Nr.:  
USt-Id-Nr.: DE185245087  
Seite: 1 / 1

Ordnung

Sturmfederhalle Ilsfeld

Bezeichnung	Menge	Einh.	E-Preis €	G-Preis €
-------------	-------	-------	-----------	-----------

Die gemäß Wartungsauftrag ausgeführten Arbeiten erlauben wir uns wie folgt zu berechnen:

Objekt: Sturmfederhalle  
Standort: Fleiner Straße 6, 74360 Ilsfeld-Schozach  
Vertrag vom: 10.11.2020  
Wartungsperiode: 2022

Pauschale Wartung der Raumluftechnik Ausführungstermin: 22.06.2022 - 22.06.2022	1,00	psch	1.155,00	1.155,00
<b>Materialaufwand:</b>				
Taschenfilter Standard-Flo ePM1 - 50% (F7) 490x592x370mm 5T Rahmen: Stahl send	1,00	Stk.	43,13	43,13
Taschenfilter Standard-Flo ePM1 - 50% (F7) 287x592x370mm 3T Rahmen: Stahl send	1,00	Stk.	27,08	27,08
Taschenfilter Basic-Flo ePM10 - 50% (M5) 490x592x370mm 5T Rahmen: Stahl sendz. v	1,00	Stk.	31,88	31,88
Taschenfilter Basic-Flo ePM10 - 50% (M5) 287x592x370mm 3T Rahmen: Stahl sendz. v	1,00	Stk.	20,00	20,00
Filtermedium Coarse - 50% (G3) 300x250mm	2,00	Stk.	11,25	22,50
Keilriemen - Typ: SPZ 1387 Lw	4,00	Stk.	17,30	69,20
Filterentsorgung	6,00	Stk.	4,50	27,00

Netto €	Fracht/Porto €	Verpackung €	Stpfl. Betrag €	Ust 19,00 %	Steuerfrei €	Endbetrag €
1.395,79	0,00	0,00	1.395,79	265,20	0,00	1.660,99

Preiskorrektur laut VOB.

Zahlung innerhalb 14 Tagen bis spätestens 29.07.22 rein netto.

Rechnung bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

Kontakt: Richard Gaugler, Sebastian Gaugler, Alexander Gaugler, Herberl Hintz · Registergericht Ulm HRB 510369

BANK: OASPDE6AXXX  
145 0050 0800 1245 33  
VR-Bank Ellwangen  
SWIFT-Code: GENODES1ELL  
IBAN: DE45 6149 1010 0250 0120 06

BANK: Südwestbank  
SWIFT-Code: SWBDE3333  
IBAN: DE25 6009 0700 0609 8460 00





**Luft- und  
Klimatechnik**

Lindenstraße 37  
73479 Ellwangen / Jagst  
Telefon: (07961) 9249160  
Telefax: (07961) 92491650  
E-Mail: info@esw-klima.de  
www.esw-klima.de

**WARTUNGSPROTOKOLL BRANDSCHUTZKLAPPEN**  
(Überprüfung gemäß Zulassung/Prüfbescheid)

Kunde / Bauherr: **Gemeinde Ilsfeld**

Baustelle: **Sturmfeederhalle Ilsfeld-Schozach**

Anlage: **RLT Halle**

Seite: 1 / 1

Datum / Stand: 22.06.2022

Prüfer: H. Fuchs

Nr.:	Bezeichnung	Einbauort	Zulassungsnr. CE-Kennzeichen	Äußere Prüfung	Innere Prüfung	Zusätzl. Ausleintr.	Mängel Einbau	Mängel Sonst.	Bemerkung	Endoskop
1	iFeuerschutzklappe Zuluft Fenster	Lüftungszentrale UG	Schako 375 F90 PA-X 133	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	Einbausituation unterhalb BSK unklar, tiefe Spalte in Promat	ja
2	Feuerschutzklappe ZL Halle	Regieraum EG	Schako 375 F90 PA-X-133	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	keine Prüfung möglich, kein Zugang zu BSK in Zwischendecke	nein				
3	Feuerschutzklappe Abi. Halle	Regieraum EG	Schako 375 F90 PA-X133	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	keine Prüfung möglich, kein Zugang zu BSK in Zwischendecke	nein				
4	Feuerschutzklappe ZL Halle	Geräteraum Halle EG	Schako 375 F90 PA-X133	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	BSK schließt nicht selbsttätig! Vermörtelung nicht komplett einsehbar	ja
5	Feuerschutzklappe Abi. Halle	Geräteraum Halle EG	Schako 375 F90 PA-X133	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	BSK schließt nicht selbsttätig! Vermörtelung nicht komplett einsehbar	ja			
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						

# Fuchs Elektrotechnik

Felix-Wankel Straße 6. 73479 Ellwangen / Neunheim

Tel. 07961-9695450

[info@der-fuchs-elektrotechnik.de](mailto:info@der-fuchs-elektrotechnik.de)



## Arbeitsnachweis

Nr. \_\_\_\_\_

Auftrag-Nr. des Kunden

Sturmfederhalle Schozach

Kunde

Fleiner Straße

Ilfeld Schozach

Anschrift

RLT

Anlage

Wartung

Art der Arbeit

Herrn wolfgang Mezödi

Auftrag wurde erteilt von

Name des Monteurs	Datum	Arbeitsstd.	Fahrtstd.	Fahrtkilom.	
H. Fuchs	22.06.2022	Pauschal			

Arbeitsbericht	Menge	Material/Bezeichnung
-> Wartung RLT Anlagen durchgeführt. - Filter ausgetauscht, Anlagen soweit möglich gereinigt. BSK überprüft und Protokoll erstellt.  -> Zur Wartung 2023 müssen keine Keilriemen bestellt werden. Ein tausch war nicht notwendig.	2 Stk	Filter Zuschnitt
	1 Stk	Filter 592/592/370 F7
	1 Stk	Filter 592/592/370 F5
	1 Stk	Filter 287/592/ F7
	1 Stk	Filter 287/592/370 F5
	1 x	Reinigungsmaterial
		Messgeräteinsatz
	6 x	Entsorgung Filter
Protokoll :		Kleinmaterial

Schozach  
Ort

22.06.2022  
Datum

  
Unterschrift / Stempel des Auftraggebers